Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:19

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodlezynowy-polyplot-z-pokrowcem-p-10321.html



Materac przeciwodleżynowy Polyplot z pokrowcem

Cena	**1 000,00 zł**
Numer katalogowy	**P102MPLPMHI**
Producent	**Systam**

Opis produktu

- Jednosekcyjny materac wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej.
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku.
- Duża powierzchnia bloczków – pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn.
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza.

Piana HR o gęstości 40 kg/m3

- Piana wysoko-elastyczna.
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość.
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą

wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom.

- Gwarantuje przyjemny komfort.
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia.
- Odzyskuje pierwotny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa.
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu.
- Nieprzemakalny i oddychający.
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.)
- Posiada antypoślizgową podstawę.
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania.
- Można prac w temp. do 95 stopni Celsjusza.

- Można dezynfekować na zimno.
- Posiada atest niepalności.

UWAGA:

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II.

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

Każdy oferowany przez nas materac firmy Systam ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.

